



Fuse Consolidation Guide

Guide de regroupement des fusible

E-mail: info@fusetek.com web: www.fusetek.com

HRC Fuses / Fusible HPC						
Fuse Type	Speed/Vitesse	Vac	Littelfuse	Bussman	Ferraz/Gould	Edison
1/4 X 1-1/4"	Fast / Rapide	250	312 (0-10A)	ABC,MTH	GGC,GLH	BGC
		32	312 (12-35A)	AGC	GGC	BGC
	Time Delay / Temporisse	250	313 (0-8A)	MDL,MDX	GDL	BDL
		32	313 (10-30A)	MDL	GDL	BDL
	Fast / Rapide Ceramic/Ceramique	250	314 (0-20A)	ABC	GAB	BBC
		125	314 (25-30A)	ABC	GAB	BBC
	Delay / Temporisse Ceramic/Ceramique	250	326 (0-20A)	MDA	GSA	BDA
		125	326 (25-30A)	MDA	GSA	-
	Ultra Fast Ultra Rapide	250	322 (0-10A)	GBB	250FA6.3X32	-
		700	7012540 (0-2.5A)	-	-	-
500		7012540 (3.15-20A)	FWH_A6F	500FA6.3X32	-	
5 X 20mm	Fast / Rapide	250	217 (0-10A)	GDB	GSB	BDB
	Time Delay / Temporisse	250	218 (0-10A)	GDC	GDG	BDC
2AG 4.5 X 14.5mm	Fast / Rapide	250	225	C520	-	-
	Time Delay / Temporisse	250	229/229s	C519	-	-
N.A. Rectifier Fuses - Fusible N.A. pour redresseurs						
Form 101 North American Dimensions	Ultra Fast Ultra Rapide	130/150	L15S	KAA,FWA	A13X	E13S/E15SS
		250	L25S	KAB,FWX	A25X	E25S/F
		500	L50S	KBH,FWH	A50P	E50S
		600	L60S	KBC	A60X	E60S/F
		600	KLC	KAC	-	E60C
		700	L70S	KBP,FWP	A70P	E70S
		1000	LA100P	FWJ	A100P	E100S
BS88 Rectifier Fuses - Fusibles BS88 pour redresseurs						
		Vac	SIBA	Buss Edison	Ferraz Shawmut	GEC
BS88 British Dimensions	Ultra Fast Ultra Rapide	240	5007606	LCT	2.5URE	GSA
			5005306	LET	2.5URGS17	GSA
			5005406	LMT	2.5URGG	GSA/GSD
			5007106	LMMT	2.5URGHT	GSA
		660/690	5007706	CT,FT	6.6URE	GSGB
			5007306	ET,FE	6.9BRB17	GSGB/GSG100
			5007406	FM,MT	6.6URGL17	GSGB
			5007506	FMM,MMT	6.6URGM36	GSGB
			2055920	EET,FEE	6.6URT17	GSGB/GSG100
		700	5017906	FWC_A10F	A060URDT13	-
			5012406	FWC_A14F	6.600CPURD14.51	-
			5014006	FWC_A22F	6.600CPURD22.58	-
		250	NAK	25SH	2.5URW	-

Note: Add amp rating to complete part number. For critical applications, check fuse characteristics to insure suitability. L'ampérage doit être ajouter à ces numéros. Une étude de coordination est recommandée pour les application critique

* It is the user's responsibility to verify the suitability of suggested alternative.

* C'est la responsabilitè de l'utilisateur de verifier si le produit equivalent suggere soit convenable.

599 Norris Crt.,
Kingston, Ontario, K7P 2R9

Tel.(800) 479-3875
Fax (800) 866-7690